


Bruksanvisning		
1	"Skjut" ner kvistfyllnad i skadan med en limpistol	
2	Kyl snabbt ner reparationen med ett kyljärn	
3	När det svalnat skär bort överskottet med ett skärjärn eller stämjärn	
4	Efter slipning är reparationen klar för efterbehandling	

OBS! Justera temperaturen rätt



Kvistfyllnadsstängerna är förpackade i lufttäta påsar med 10 stänger i varje påse. Påsen måste stängas väl efter användandet.

